



Etablissement public
du Marais poitevin

Communiqué OUGC Marais poitevin

Sécheresse hivernale persistante sur l'ensemble du territoire qui contraint le remplissage hivernal des réserves

Message de vigilance

L'absence de pluies significatives depuis le mois de juin 2016 sur le territoire – le déficit est de 57% - provoque le prolongement d'un étiage préoccupant.

Globalement, les nappes sont faiblement remplies, les niveaux enregistrés sont les plus bas connus à cette période depuis 1992. Les débits des rivières sont également très faibles.

Conséquences directes de cette situation :

- la majorité des grands barrages (usages eau potable, soutien d'étiage et irrigation) présentent un faible taux de remplissage ;
- le remplissage des réserves (plans d'eau et réserves de substitution) n'a pas commencé ou a été interrompu.

Un rattrapage reste possible avant la fin du printemps. Mais dans cette situation de faiblesse de la ressource, et malgré un contexte difficile pour le monde agricole, l'alimentation en eau potable reste la priorité absolue.

L'EPMP - OUGC tient à attirer l'attention des irrigants concernant les emblavements, en particulier pour les structures bénéficiant d'une ressource hivernale qui pourrait ne pas être totalement disponible cet été.

