



Contexte météorologique




Précipitations très excédentaires en janvier et en février. Déficit très marqué depuis mars.



Températures de mai, juin et juillet très au-dessus des moyennes de saison. Très forte évapotranspiration.

Pluviométrie des 3 derniers mois (mm)

Moyenne entre La Roche-sur-Yon, La Rochelle et Niort




Cours d'eau et nappes



Les niveaux de nappe sont sous les niveaux moyens historiques sauf sur les secteurs Lay amont, ouest et Sèvre moyenne (plus inertiel). Niveaux bas sur les secteurs Autizes, Mignon-Courance et Curé. Les niveaux continuent de baisser rapidement sur l'ensemble du périmètre.




Les nappes et les cours d'eau du territoire sont très réactifs, leur vidange ou remplissage sont donc très corrélés aux précipitations.



Les très faibles pluies et la chute des apports de nappe entraînent une chute généralisée des débits. Les 3 épisodes caniculaires ont accentués cette dynamique. Les cours d'eau amont sont à sec.

ATTENTION : Les niveaux sont calculés avec des piézomètres influencés par des prélèvements. Un niveau haut ne signifie pas nécessairement un bon état.






Zone humide


Niveaux en forte baisse, proches du niveau plancher sur la plupart des secteurs, certains étant très au-dessous du plancher de gestion.



Les contrats de marais et règlements d'eau définissent des cotes plafond et plancher pour une gestion optimale des niveaux d'eau.



Sources de bordure et cours d'eau (EPMP et OFB)




Les stations Onde sont en assec ou en écoulement non visible sur la plupart des sites. Le Pamproux, la Courance, le Virson et la Mère montrent encore des écoulements faibles.

Concernant les sources de bordure, la majorité des sites suivis présente un assec ou un écoulement discontinu. Le nombre de stations en assec ou avec des écoulements faibles est supérieur aux années précédentes.

Les ruptures d'écoulements sont donc très précoces cette année, avec une situation globale très proche de 2022 à cette date.



Limitation des usages



Irrigation

Crise sur les eaux superficielles en Vendée. Alerte renforcée sur les secteurs mignon, Sèvre moyenne et marais Sèvre (arrêt de l'irrigation). Alerte sur le Curé, les Autizes nappes, la Sèvre amont, le Lambon et le marais Lay. Les secteurs réalimentés et Vendée nappe sont en vigilance.




Eau potable

Niveau d'alerte renforcée ou crise sur tous les secteurs.



État des stockages collectifs



Éléments de méthodologie

Pour classer les états des eaux superficielles et souterraines, l'EPMP s'est appuyé sur la méthodologie de calcul utilisée par le BRGM (IPS) pour l'analyse des niveaux de nappes souterraines, en y apportant certaines adaptations. Le niveau est considéré comme constant si l'écart entre le début et la fin de mois correspond à moins de 5 % de l'écart moyen annuel entre les hautes et les basses eaux (ex : si les hautes eaux sont en moyenne 10 m au dessus des basses eaux, l'écart doit être de plus de 50 cm pour être dit significatif). **La quasi-totalité des piézomètres sont influencés, les moyennes sont donc représentatives de la situation depuis le début de l'irrigation (1980) mais pas de l'état "naturel" de la masse d'eau.**

Pour la zone humide, l'état des niveaux est évalué à partir des fuseaux de gestion des contrats de marais et règlements d'eau. L'analyse évalue si les niveaux observés sont proches des cotes objectifs (+/- 10 cm).



Informations niveau d'eau :
siemp.epmp-marais-poitevin.fr
www.epmp-marais-poitevin.fr



Informations sécheresse :
vigieau.gouv.fr